

SERVICEKARTE

Modellname:
Sideboard I EG


Modellnummer:
103 546 0201

Ausführung:
Wildeiche Natur





Information zur Reklamationsbearbeitung

Geben Sie bitte bei Reklamationen Modellnummer, Ausführung, Type sowie die Ersatzteil-Nummern der benötigten Bauteile an.



3 Person

90 Min.



Unser Direkt-Bestellservice für Beschlagteile:

Sollte Ihnen ein Beschlagteil fehlen, können Sie uns gerne unter Tel. Nr.: 09503 5033-0 erreichen, oder Sie können diese Servicekarte auch direkt an folgende Nummer faxen 09503 503320, oder schicken Sie uns eine E-mail mit der Art. Nr., der Ausführung und der Nummer des Beschlagteils mit der Angabe der Fehlmenge an: info@3s-frankenmoebel.de

Sollten Sie eine andere Beanstandung an Ihrem Möbelstück haben, so wenden Sie sich bitte an Ihr Möbelhaus.

Das defekte oder fehlende Beschlagteil können Sie hier auf der Servicekarte eintragen. Bitte geben Sie auch die Stückzahl der Fehlmenge an.






Grund der Beanstandung:

Name: Telefon:


PLZ: Ort: Strasse: Haus-Nr.:

MONTAGEANLEITUNG



Ausführung:
Wildeiche








1








2






3





4




5




6




7




8




9







10





11





12





13



14



15



KIPPSICHERUNG

Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte prüfen Sie die Wandbeschaffenheit unbedingt vor der Montage und verwenden Sie der Wandbeschaffenheit angemessene Materialien.

Beachten Sie, dass in dem Montagebereich keine Elektroinstallationszonen und keine Ver-oder Entsorgungsleitungen vorhanden sind.



